

+diana専用 修理価格表

2026年4月1日現在 消費税は10%です

NO	修理箇所	内容	修理価格 (円)		補足説明	修理期間 (日)
			税抜	税込		
①	リフト補修	リフト交換変形	3,000	3,300	オリジナルとは同じ素材ではありません	10~14
	◆リフト土台補修	減りすぎたリフトの土台を補修	1,000	1,100	リフト補修のオプションメニュー リフト補修の為に土台を事前補修するものです	
	◆リフト周り補色	スニーカーリフト周り化粧補色(可否あり)	1,500	1,650	リフト補修のオプションメニューです	
②	中敷交換	既製中敷 サンダル用既製 M合皮 (M-21,22,23,24)	1,800	1,980	M-21白 M-22ベージュ M-23黒 M-24グレー	10~14
		カップインソール	2,500	2,750	色は『ベージュ』もしくは『黒』のみです	
		サンダル用オリジナル	2,500	2,750	サンダルのみお受けいたします (カップインソールのオリジナルはありません)	28
③	ほつれ縫い	小 (ベルト固定・飾り固定など)	1,000	1,100	ベルト固定・飾り固定などの小規模な縫い加工です	10~14
		大 (アッパー部分縫い・手縫いなど)	2,000	2,200	アッパー部分縫い・手縫いなどです	
④	接着	小 (3cm角未満)	1,000	1,100	構造・素材・状態によって不可場合があります す (ビジュアール・ホットフィックス取れは要 相談となります)	10~14
		大 (本底剥がれなど・3cm角以上)	2,000	2,200		
⑤	紐交換	シューレース	1,200	1,320	オリジナルがない場合は 類似品 (カラー・長さなど) となります	14~21
⑥	すべり(腰裏)補修	カカト内側補修	4,000	4,400	スニーカーかかとと腰裏部分の補修です	21~28
⑦	止水ファスナー交換		5,000	5,500		21~28
⑧	クリーニング	汚れを目立たなくする	4,000	4,400	構造・素材・状態によって不可場合があります	21~28
	カビ除去	クリーニング&カビ除去	6,000	6,600	クリーニングも含まれます	21~28
⑨	ウイルスブロック加工(小)		800	880		7~14
	〳 (セット割)	1点で他修理箇所がある場合	600	660		各修理 +3

※ 修理靴は両足にてお預かりいたします。

※ ◆マークは「オプションメニュー」です。オプションメニューは単体ではオーダー頂けません。

※ 特殊素材で接着が困難なもの、劣化・加水分解しているもの、消耗が著しいものは修理不可となる場合があります。

※ 基本的には指定された修理箇所以外は店舗でお預かりした状態でお戻しします。

※ 靴の修理価格は【片足】表示以外のものは原則として両足での価格になります。